

Clúdach retardant dóiteáin le haghaidh éidí oibríthe, Coverall FR rithchaiteach dóiteáin ard-infheictheachta d'éide oibríthe

Fabraic agus cúlpháirtí Sonraí Cúlpháirtí:

	Oekotex-100
Zipper	√
Botún	√
Velcro	√
Téip Machnamhach	√
Snáithe	√

Fabraic:

Comhdhéanamh fabraice	100% cadás
Meáchan fabraice	32 gr/m ² (/ - 5%)
Leithead inúsáidte fabraice	150cm
Tógáil	Twill nó Satin
Críochnaigh	FR
Nigh am	50-100 uair
crapadh	≤ ±3%

Buntáistí lomaíochta:

Mar cheann de na monaróirí a rá táirgí sábháilteachta i Wuhan, an tSín níos mó ná 11 blianta, ní mór dúinn a tháirgeadh agus a sholáthar go príomha ar ár gcuid táirgí go dtí an Eoraip, Meiriceá Thuaidh agus Theas agus an Meán-Oirthear. Two Dearthóir Patrún os cionn 20 bliain taithí. Na bogearraí is nua le haghaidh patrún a dhéanamh, éifeachtach agus beachtas. Rialaíonn ochtar cigire QC an méid ó Ghearradh, Fuála, Pacáil, Iarnáil an bealach ar fad, thart ar Dhá chéad oibrí taithí 10-15 bliana, meicníochtaí láidre cuntasachta.

1. Over 11 blianta monaróir tosaigh i Wuhan. Professional agus Macánta.

2. Free chun samplaí gcuntar a dhéanamh.

Tuarascáil 3. SGS ar fáil.

4. Tá thart ar 200 oibrí os cionn 10-15 bliain taithí, meicníochtaí láidir cuntasachta.

5.. Níos mó ná 20 bliain taithí ag ár beirt dearthóirí, tá siad sciliúil ag na bogearraí is nua le haghaidh patrún a dhéanamh, éifeachtach agus cruinneas.

6.8 Cigirí QC: an caighdeán a rialú ó Ghearradh, Fuála, Pacáistiú, Iarnáil an bealach ar fad

Tuilleadh sonraí:

* 2 phóca uirlisí cófra le velcro

* 2 phóca taobh amuigh ar waist

* pócaí lasta taobh amháin le velcro

* Fabraic Oxford ar ghlúine, ghualainn agus uillinn, le haghaidh caitheamh-resistant

* zipper tosaigh le flap dúnadh velcro

* waist leaisteacha

* píobaireacht téip fhrithchaiteach

Á sheoladh:

1) Luchtú Coimeádán FCL-lomlán.

- 2) LCL-Lúide Coimeádán Loading.
- 3) Express.
- 4) Loingsiú Aeir

Íocaíocht:

- 1) T/T.
- 2) Paypal.
- 3) Aontas Iarthar.
- 4) Escrow.

Ordú:

- 1) Is féidir linn sampla a dhéanamh de réir do líníocht dearaidh.
- 2) Is féidir linn dearadh a dhéanamh de réir do shampla, agus ansin sampla a athdhéanamh.
- 3) Déan olltáirgeadh tar éis duit an sampla a dhearbhú..

Clúdach retardant dóiteáin le haghaidh éidí oibríthe, Coverall frithchaiteach dóiteáin ard-infheictheachta d'éide oibríthe

