

soláthróir poircealláin friotaíocht dóiteáin coverall, éide coverall lasair-retardant mórdhíola



Sonraíochtaí:

Dath	Navy gorm nó is gá do chustaiméirí
Lógó	Tá
Gné	Frithsheasmhacht dóiteáin, frithstatach, uiscédhíonach, uiscédhíonach
Iarratas	Dóiteáin-cruthúnas
Feidhm	Comhrac dóiteáin
Meáchan	320g/m2
Fabraic	100% cadás
pócaí	Pócaí il
Lógó ag péinteáil	Tá
Caighdeán	Caighdeán Eorpach a rith

Ainm Táirge: Foriomláin Lasair-rochtana

Feidhmchlár: Oibrithe Táthú, Tionscail

Fabraic:	100% cadás	Meáchan:	320gsm
Dath:	Navy Blue Nó Saincheaptha	Méid:	S/M/L/XL/XXL
Caighdeán:	SGS	Séasúr:	an Fhómhair
Bunús:	Wuhan, Hubei		

Buntáiste iomaíoch:

Pacáistiú	Píosa amháin mála plaisteach amháin, 10pcs/20pcs curtha i cartán amháin
Sonraí	I gcoimeádán 20 GP: 8000 ríomhaire
	I gcoimeádán 40 GP: 11000 tacair
	Is féidir leis sonraíochtaí sonracha an cartáin agus an marc loingseoireachta a sholáthar
Sonraí	45 lá tar éis an t-ordú a dhaingniú
Seachadta	

Cur síos:

- 1.Style: Retardant Lasair Tríd is tríd (Retardant Lasair Tríd is tríd, Tríd is tríd). Is féidir linn do stíl féin a dhéanamh freisin. Má tá, fáilte romhat a chur chugainn chun sampla gcuntar a dhéanamh.
2. Is é an praghas an fhadhb is mó a bhaineann le gach custaiméir. Más mian leat an praghas a fháil, ní mór duit an paraiméadar seo a leanas a bheith ar eolas agat: stíl na n-éadaí, gabhálais éadaí, modh priontála, bróidnéireacht, patrún, fabraic éadaí, líon na n-éadaí, dáta seachadta etc. Is iad seo na príomhfachtóirí chun an praghas a chinneadh. Dá mhéad a ordaíonn tú an praghas níos ísle a gheobhaidh tú!
3. Má tá do dhearadh féin agat, déanfaimid de réir duit dearadh a dhéanamh. Mura bhfuil an dearadh agat, is féidir leat do chuid riachtanas a insint dúinn, is féidir linn roinnt éadaí samplacha a thairiscint duit le seiceáil. Nó is féidir leat do shampla féin a dhearadh.
4. Quality is priority.Our mhonarcha Tá 15 QC a rialú docht ar an seaicéad" cáilíocht gach nasc sa líne táirgeachta a chinntíonn ardchaighdeán seaicéad, caithfimid agus nighfimid samplaí i gcás crapadh nó scáthú.
5. Gach hems fillte síos chun cosc a chur ar Sparks agus dé-táirgí táthú dul isteach Cumasaíonn cufaí agus waist inchoigeartaithe rialú aeráide.