

رخصة السلامة المعطف عمال زي العمل المعطف 2017



دیتیلز:

- * اثنان من جيوب الصدر
- * جيوب الساقين
- * اثنان من جيوب الورك
- * Bukle بدون حزام و *

ما هو نظام مراقبة الجودة لدينا؟

1. لجميع السلع producing لدينا قبل أو عند C / Q فحص المواد: سيتم فحص جميع المواد من خلال.
2. الخاص بنا بفحص جميع إجراءات الإنتاج وسيتم إصدار تقارير الإنتاج وإرسالها إليك C / Q فحص الإنتاج: سوف يقوم.
3. فحص المنتج والتعبئة: سيتم إصدار تقرير الفحص النهائي وإرساله إليك.

4. سيتم إرسال مشورة الشحن للعملاء مع تحميل الصور.