

سترة صوفية عالية الوضوح ، سترة صوف عاكسة للجنسين ، سترة من الصوف عالية الوضوح عاكسة للضوء للجنسين ، ملابس عمل متينة



مزايا تنافسية:

بصفتنا إحدى الشركات المصنعة الرائدة لمنتجات السلامة في ووهان ، الصين منذ أكثر من 11 عامًا ، فإننا ننتج ونورد منتجاتنا بشكل أساسي إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية والشرق الأوسط. اثنان من مصممي الأنماط أكثر من 20 عامًا من الخبرة. أحدث برنامج لصنع الأنماط بكفاءة ودقة. يتحكم ثمانية مفتش لمراقبة الجودة في الكمية من القطع ، والخياطة ، والتعبئة ، والكي على طول الطريق ، وحوالي مائتين من العمال ذوي الخبرة من 10 إلى 15 عامًا ، وآليات مساءلة قوية.

1. أكثر من 11 عامًا الشركة الرائدة في ووهان. المهنية وصادقة.

2. مجانًا لجعل عينات العداد.

3. متاج. SGS. تقرير

4. حوالي 200 عامل تزيد خبرتهم عن 10-15 سنة ، آليات مساءلة قوية.

5. أكثر من 20 عامًا من الخبرة لمصممين ، فهم ماهرون في أحدث البرامج لصنع النماذج والفعالية والدقة.

6. 8 مفتشي مراقبة الجودة: يسيطرون على الجودة من القطع ، الخياطة ، التغليف ، الكي على طول الطريق

تحديد:

تفاصيل ملابس العمل سترة الصوف القطبي	مقاس	مقاس أوروبي XXXL إلى S من
	سحاب البنطلون	بولي كلوريد الفينيل سحاب ، نايلون زبير ، نحاس سحاب
	لون	أي لون متاح.
	جنس	للجنسين
	جيب	جيوب في المجموع 2
	اختيار النسيج	GSM بوليستر ، 260 100% بوليستر ، 360 جي إس إم 100%
	صفعة	الأصفاة مع مرونة 2
	شعار	طباعة او تطريز
	سوق	سوق أوروبا ، سوق أمريكا ، الشرق الأوسط
جودة العمل	التطريز	خياطة مفردة وخياطة مزدوجة وخياطة ثلاثية
التعبئة والتغليف	نومال بوليباغ	قطعة / بوليباغ نومال 1
	كرتون	قطعة / كرتون 20
	القياسات	سم * 40 سم * 30 سم 60
عينة	يمكننا تزويدك بالعينات وسوف يستغرق حوالي 10 أيام عمل كالمعتاد.	
إمداد	OEM. العرض الذي نقدمه هو	
سلسلة التوصيات	سترة الصوف القطبية ، سترة الصوف القطبية ، سترة الصوف القطبية مع الأشرطة العاكسة	

وصف

- * كامل إغلاق PVC سحاب
- * اثنان من الجيوب الجانبية
- * اثنين من الأصفاة المرنة
- * أسفل الضابط مطاطي
- * يمكن أن يكون مع أشرطة عاكسة على الظهر
- * مع أشرطة وشريط انعكاسي على الظهر والأمام

التطبيقات:

أماكن الصناعة	النفط ، محطة الغاز ، التعدين ، البحرية ، الطرق ، المصنع ، الكهرباء ، عامل الصرف الصحي
بناء	عامل بناء ، باني
الخدمات اللوجستية	سائق ، حمال ، ساعي ، موظفو النقل

أخذ العينات

- * معمل الغطس والشطب: 7 أيام.
- * النسيج الصحيح: 15-20 يومًا.
- * عينات التركيب: 5 أيام بعد استلام مخططات القياس الصحيحة.
- * عينات ما قبل الإنتاج: 25 يومًا بعد استلام الإيداع أو خطاب الاعتماد الأصلي.
- * إذا كانت الأقمشة متوفرة ، فلا توجد رسوم لأخذ العينات مع المطبوعات والتطريز.

شروط الدفع

مقدمًا T / T 30% أيضًا ، B / L التوازن بعد رؤية نسخة ، T / T بالنسبة للعميل الجديد ، يمكننا قبول خطاب الاعتماد في الأفق ، 30 يومًا. L / C 30 في الأفق ، إذا تم تأسيس الأعمال ، فنحن يمكن اعتبار L / C 70%

توصيل

55-45 يومًا بعد تأكيد الطلب واستلام الإيداع. لطلب سريع ، يرجى مراجعة قسم التسويق لدينا

لماذا اخترتنا؟

- 1 لدينا خبرة مهنية حوالي 11 عامًا ، يقع مصنعنا في الشرق الأوسط ماكيت ، أمريكا الجنوبية ، أوروبا وهلم جرا .
- 2 ، لدينا قسم التصميم ، تعمل تصميماتنا باستمرار على تطوير منتجات جديدة بناءً على طلب السوق.
- 3 ، يسمح لنا الفنيون المحترفون بتقديم عينات دقيقة وفقًا لمتطلبات العملاء في الوقت المناسب.
- 4 ، بمجرد تقديم الطلب ، يتم تنفيذ مراقبة الجودة بدقة من البداية إلى النهاية.

التعليمات

1. يمكننا الحصول على عينات مجانية؟

نعم ، نموذجنا مجاني ، ولكن تم وضع علامة عليه "جمع الشحن". بعد إتمام الصفقة الأولى ، سنقوم بتقليل الشحن.

2. ما هو مهلك العادي؟

L / C أو B / L في 60 يومًا بعد استلام الإيداع أو

3. كيف تتحكم في جودة العناصر؟

(1) حوالي 200 عامل تزيد خبرتهم عن 10-15 سنة ، آليات مساءلة قوية.

(2) أكثر من 20 عامًا من الخبرة لمصمميننا ، فهم ماهرون في أحدث البرامج لصنع النماذج والكفاءة والدقة.

(3) 8 مفتشي مراقبة الجودة: التحكم في الكمية من القطع والخياطة والتعبئة والكي على طول الطريق