

الدعاك للجنسين بالجملة ، زي ممرضة القطن البوليستر الملابس الطبية

غرض	الدعاك للجنسين بالجملة ، زي ممرضة القطن البوليستر الملابس الطبية
مواد	(وهلم جرا. (حسب طلب العملاء TC ، قطن بوليستر
مقاس	أو الحجم المخصص (إلى 5 xs الحجم الأوروبي ، الحجم الأمريكي ، الحجم الآسيوي (من
الكمية الدنيا	مجموعه 2000
عينات	تسنقر العينات حوالي أسبوع ، وإذا كانت العينات عاجلة ، فيمكننا دفعها
ميزة	جودة عالية وأسعار قابلة للمقارنة والتسليم في الموعد المحدد
تصميم	لا يمكننا صنعها وفقاً لعينات العملاء فحسب ، بل يمكننا أيضًا المساعدة في تصميمها
طَرَد	كل واحد في كيس بولي أو حسب حاجة العملاء
شعار	تقديم صنع الشعار
لون	تعتمد على متطلبات العملاء
اسم العلامة التجارية	(يمكن تغيير اسم الفرقة) kinglong
موعد التسلیم	في غضون 45-50 يوماً بعد تأكيد الإيداع والعينات
شروط الدفع	اتحاد غرب ، T / T
ترتيب الاختبار	لأول مرة يمكنك تقديم طلب صغير لإجراء اختبار للجودة
الصانع	نحن مصنعون مباشرون ، يمكننا ضمان الجودة ووقت التسليم وكل شيء
_____	FOB □ CNF □ CIF
_____	T / T □ L / C □ D / A
_____	45-55 _____
_____	_____

صور المنتجات:

Kinglong
SAFETY



CE

Kinglong
SAFETY



CE

: خيار آخر

Kinglong
SAFETY



CE

وصف المنتج:

- * شعار مخصص *
- * تطريز مطبوع *
- * أكمام القميص *
- * خط العنق *
- * اثنين من الأصفاد العادية *

خدمتنا:

أولاً: سنتناقش المعلومات التفصيلية حول السلع مثل مادة النسيج ، وزن القماش ، واللون ، والحجم ، واللون ، وعملية التقنيات ، ووقت التسليم والدفع قبل تقديم الطلب مع بعضنا البعض.

بعد ذلك: سنرسل لك العينات في غضون 10 أيام عمل بعد استلام دفعتك.

التالي: نضع الخير في الإنتاج ، وسنقدم لك وثيرة المنتج عبر البريد الإلكتروني في الوقت المناسب عندما نضع الطلب أخيراً: سوف تتأكد من وقت التسليم وشحن البضائع في الوقت المناسب ، لأن السبب أرسل لك معلومات التسليم في الوقت المناسب.

التعليمات:

يمكننا الحصول على عينات مجانية؟ 1.

نعم ، نموذجنا مجاني ، ولكن تم وضع علامة عليه "جمع الشحن". بعد إتمام الصفقة الأولى ، سنقوم بتقليل الشحن.

ما هو مهلk العادي؟

أو L / B أو L / C.

كيف تتحكم في جودة العناصر؟

حوالي 200 عامل تزيد خبرتهم عن 10-15 سنة ، آليات مساعدة قوية (1)

أكثر من 20 عاماً من الخبرة لمصممينا ، فهم ماهرون في أحدث البرامج لصنع الأنماط والكفاءة والدقة (2)

مفتاشي مراقبة الجودة: التحكم في الكمية من القطع والخياطة والتعبئة والكي على طول الطريق (3) 8