

**Dostawca białych spodni roboczych ze 100% bawełny w Chinach,
spodnie cargo z wieloma kieszeniami Oxford**





Dane techniczne:

| | |
|-----------------|--|
| Rozmiar | Rozmiar europejski, rozmiar amerykański, rozmiar azjatycki (od xs do 5xl) lub rozmiar niestandardowy |
| Minimalna ilość | 2000szt |
| Projekt | Nie tylko możemy wykonać według próbek klientów, ale także możemy pomóc w ich zaprojektowaniu. |
| Próbki | Czas pobierania próbek wynosi około dwóch tygodni, a jeśli próbki są pilne, możemy je przesunąć. |
| Pakiet | Każdy w torebce foliowej lub zgodnie z potrzebami klientów |
| Kolor | Połączenie kolorów jasnej szarości i ciemnej szarości |
| Logo | Tak |
| Funkcja | Wzmocnienie z tkaniny Oxford |

| | |
|--|----------------------------------|
| Aplikacja | Odporny na zimno |
| Funkcjonować | Trwała odzież robocza |
| Waga | 260g/m2 |
| Tkanina | Płótno 80% poliester 20% bawełna |
| Kieszenie | Wiele kieszeni |
| Mankiet | Gwint |
| Ściągacz zamka błyskawicznego, gumowa etykieta | |

Przewaga konkurencyjna:

Tymczasem modny, innowacyjny model projektowy, duża karta zapakowana w torebkę z PVC
Logo i rozmiar spodni zależą od twoich wymagań. Jeśli to zrobimy, czas dostawy może być szybki.

Opis:

1. Z odpornym na wiatr mankietem z gwintem. Zapewnij wygodę i ciepło podczas pracy.
2. Wsparcie dotyczy listy przewozowej; lista kartonów; certyfikat pochodzenia; certyfikat SASO.
3. Bezpieczna nakolannik oxford, aby uniknąć urazu kolana.
4. Z funkcją wielu kieszeni; funkcje wsparcia, w których możesz umieścić swój telefon komórkowy, długopis, pieniądze i narzędzia.
5. Głównym rynkiem jest rynek europejski, rynek bliskowschodni, rynek amerykański, rynek afrykański
6. Zastosuj wysokiej jakości trwałe płótno 80% poliester 20% tkanina bawełniana, dobre szwy, ciężki, gramatura 260gsm. Spełnij swoje wymagania dotyczące noszenia.
7. Jasnoszara i ciemnoszara kombinacja kolorów lub szara i beżowa kombinacja kolorów; Pozwól swojemu wyborowi Różnorodność.

Większy wybór



linia produkcyjna



1 Cutting



2 Sewing



3 Clean up the thread



4 Blow the thread



5 Ironing



6 Packing



7 Packing



8 Weighting

Skontaktuj się z nami

