

Męskie spodnie robocze cargo z 6 kieszeniami ze 100% bawełny o gramaturze 320 g/m2

Pokaż produkt:



Dane techniczne:

Tkanina	100% bawełna Tkanina jeansowa
Kieszenie	Wiele kieszeni
Przypinanie logo	Tak
Numer modelu	WH752

Opis:

- 1, Dżinsy 100% bawełna, tkanina 325gsm. Miękka tkanina wyczuwalna w dotyku. Jest lepsza niż normalna tkanina cargo ze 100% bawełny lub 65% poliestru i 35% bawełny. Jest cięższa.
2. Zastosuj trwałe mosiężny długi zamek błyskawiczny, wytrzymały i trwałe, gładki w dotyku, sprawi, że każdy dzień będzie łatwiejszy.
- 3, Rzeczywista waga tkaniny, możemy spełnić każde Twoje wymaganie, bez względu na to, jak ciężka lub jakakolwiek tkanina. Możemy dowiedzieć się na rynku.
- 4, Wsparcie dotyczy listy przewozowej; lista kartonów; certyfikat pochodzenia; certyfikat SASO.
- 5, Mamy profesjonalnego twórcę wzorów, możesz dostarczyć nam swoją oryginalną próbkę, aby wykonać

dla Ciebie próbkę licznika. Jeśli wysłanie nam próbki nie jest dla Ciebie wygodne, akceptujemy również szczegółowe zdjęcia. Ponieważ mamy profesjonalnego producenta próbek, jesteśmy zespołem do projektowania i spełniania wymagań dotyczących modyfikacji.

6, z funkcją wielu kieszeni; funkcje wsparcia, w których możesz umieścić swój telefon komórkowy, długopis, pieniądze i narzędzia.

7. Styl to ładunek, bardzo prosty w każdej sytuacji roboczej.

8. Zastosuj podwójne szwy lub nawet potrójne szwy do wzmocnienia spodni jeansowych Godet i szwów podczas naciągania. Bardzo trwale dostosowuje się do typowych warunków pracy.

9. Styl dżinsów jest wieczny, a kolor dżinsów to modny kolor na zawsze, który z łatwością pasuje do każdego stylowego ubrania.

10. Zastosuj zaawansowany kreator wzorów, zaprojektuj swoje rozmiary spodni, Profesjonalnie zbudowane, ergonomiczne, wygodne spodnie jeansowe. Jeśli chodzi o tabelę rozmiarów, używamy standardowego rozmiaru europejskiego. Można zaakceptować, jeśli masz tabelę rozmiarów, którą możesz nam dostarczyć.

Procedura produkcji:

Wzór papieru → Cięcie → Szycie → Testowanie → Mycie → Wykańczanie → Wytnij linię → Kontrola → Pakowanie → Dostarczanie